

PASS RUN 1000# PRESSURE

PASS RUN NO PRESURE


1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
Casing Collar Locator
Gamma Ray
Amplitude
VDL
Amplified Amplitude
9 Collar Locator -1
0 Gamma Ray (GAPI) 200
0 Amplified Amplitude (mV) 30
0 Amplitude (mV) 100
200 VDL 1200