
Pass in 300 ft/min




4550
4600
4650
4700
4750
4800
4850
4900
4950
5000
5050
5100
5150
5200
5250
5300
5350
5400
5450
5500
5550
5600
5650
5700
5750
5800
5850
5900
5950
6000
6050
6100
6150
6200
6250
6300
6350
6400
6450
400
TRANS. TIME (usec)
200
15
Collar Locator
-2
0
Gamma Ray (GAPI)
200
0
AMPI (mV)
500,000
0
Amplified Amp 3 (mV)
10
VDL
1000