
MAIN PASS 0 PSI




LTEN (lb) 1000 400 | 3' Travel Time (usec) 200 | 3' Amplitude (mV) 100 20 | 3' Amplified Amplitude (mV) 20 0 | AMPS1 100 | AMPS2 100 | AMPS3 100 | AMPS4 100 | AMPS5 100 | AMPS6 100 | AMPS7 100 | AMPS8 100 | 5' Variable Density 200 (usec) 1200 | SECTORS 1 8

LSPD (ft/min) 500 -500 | Casing Collar Locator 0 | Gamma Ray (GAPI) 200

# MAIN PASS 0 PSI