UIC

COLORADO OIL AND GAS CONSERVATION COMMISSION - UIC FIELD REPORT

FAC# 35 API# 075 06506 0 INSPECTOR L. Robbins DATE 3/1991

WELL NAME HENDERSON G A 6 TYPE D SITE INSPECTION X

FIELD 10400 CEDAR CREEK STATUS AC WITNESS MIT _____

OPER 86904 TEXACO INC

LOCATION NESW 18 9.0N 53.0W 6

MAX PERMITTED PRESS 1360 PSI DATE LAST INSPECTION 03/28/90 OUTCOME A
LAST REPORTED PRESS PSI 12/90 DATE LAST MIT 04/20/89
WELL RESTRICTIONS
REMEDIAL ACTION
COMPLETION TYPE TP

TUBING PRESSURE

MIT ___ INJECTING _____ PSI

MIT ___ NOT INJECTING SI PSI

TUBING-CASING ANNULUS _____ PSI

BRAIDENHEAD _____ PSI

MECHANICAL INTEGRITY TEST

0 MIN. _____ PSI

5 MIN. _____ PSI MIT PACKER DEPTH _____

10 MIN. _____ PSI

15 MIN. _____ PSI

PRESS CHANGE _____ PSI

CHART USED - YES ___ NO ___

ACCEPTABLE X NOT ACCEPTABLE ___

REMARKS: Flowline has been disconnected from well making it inoperable

L. Robbins

ZONE ~~D SND~~ J snd

P E R F S

TOP 5089
BOT 5094